






Die beste Art den Arduino Roboter zu verdrahten




Beste Leitungsführung: Sensoranschlüsse in Fahrtrichtung und kurze, direkte Verbindungen



Keine Leitungen unter dem Mikrocontroller hindurchführen



Leiter nicht auftrennen. Plus und Minus gemeinsam führen.



Leiter nicht Parallel zueinander führen. So können Störungen übertragen werden. Kreuzungen sind Ok.